

276

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO DE RESTAURAÇÕES CLASSE II DE RESINA COMPOSTA QUANTO À PRESENÇA DE ESPAÇO DENTE/RESTAURAÇÃO, DEGRAU POSITIVO E DEGRAU NEGATIVO EM DENTES PERMANENTES E DECÍDUOS. *Debora Heller, Berenice**Barbachan e Silva, Marisa Maltz Turkienicz (orient.) (UFRGS).*

O objetivo do trabalho foi analisar a ocorrência de espaço dente/restauração (EDR), degrau positivo (DP) e degrau negativo (DN) em caixas proximais de restaurações de resina composta classe II. Trinta e sete caixas proximais de restaurações de resina composta de dentes decíduos e 45 de dentes permanentes (Banco de Dentes Humanos - USP) foram fotografados em microscópio estereoscópico (40x). Os eventos foram analisados em 10 pontos padronizados envolvendo toda a caixa proximal. As reprodutibilidades (Kappa) dos exames de presença de EDR e da classificação das restaurações em planas (RP), com DP e com DN foram 0, 80 e 0, 83, respectivamente. Verificou-se que a prevalência de presença de EDR foi de 35, 75% nas restaurações realizadas nos dentes permanentes e de 35, 94% nas dos dentes decíduos e, mais concentrada nos pontos cervicais. A prevalência de pontos com RP foi de 12, 50% nos dentes permanentes e de 7, 63% nos dentes decíduos. A prevalência de DP e DN nas restaurações dos dentes permanentes e decíduos foi de 50, 23% e 37, 23%, 46, 33% e 46, 05%, respectivamente. A análise das 82 caixas proximais de restaurações de resina composta permite concluir que estas apresentaram um percentual de falhas muito acima do esperado tratando-se de uma Dentística Restauradora de qualidade. IBIC).